



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

С.Л. Крамогорова

Крамогорова

« 20 » г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

г. Магадан

"12" июля 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 имени Н.К. Крупской»

1.2. Адрес объекта: г. Магадан, ул. Лукаса, д. 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

– отдельно стоящее здание 3 этажей, 8124,7 кв. метров;

– часть здания на - этаже, - кв. метров;

– наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 17911 кв. метров

1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017 г., капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 имени Н.К. Крупской», МАОУ «Лицей №1 имени Н.К. Крупской»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Магадан, ул. Лукаса, д. 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, родители, опекуны (попечители), законные представители

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрутное такси №№ 25, 26, 26К до остановки магазин «Ветеран», ул. Гагарина, д. 41

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2. Время движения (пешком): 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (путь пешеходного следования от автобусной остановки до лица проходит по внутривортовой дороге с крутым спуском, местами поврежден асфальт, встречаются бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г)	1-6	1-9
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г)	6-8	8-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У, Г)	9, 9*10, 11,12,13, 17,34, 8*,6*	14-25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, У)	20	26-28
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)	27,28	29-37
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1-6	1-9

<***> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ – доступно условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Требуется адаптация

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: с 2017 года – при наличии финансирования, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2014-2018 годы» (за счет средств областного, федерального и местного бюджетов)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: приведение объекта в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности *ру*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование межведомственной комиссии по координации деятельности по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «город Магадан», на предмет соблюдения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Комиссии);

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – в рамках работы Комиссии;

4.4.6 другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Магаданской области нет

zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на <u>9</u> л. |
| 8. поэтажные планы, паспорт БТИ | на <u>4</u> л. |

Руководитель рабочей группы

Руководитель департамента образо- Колмогорова Светлана Леонидовна
вания мэрии города Магадана



Члены рабочей группы

Руководитель управления экономи- Дубровина Светлана Юрьевна
ки и финансов департамента образо-
вания мэрии города Магадана



Главный специалист ООО департа- Кашникова Анна Александровна
мента образования мэрии города
Магадана



И.о. директора МАОУ «Лицей № 1 Аврахова Наталья Ивановна
им. Н.К. Крупской»



Ведущий специалист МБУ «Служба Вашило Алексей Александрович
технического контроля города Ма-
гадана»



Председатель Магаданской област- Даниленко Виталий Иванович
ной организации Всероссийского
общества инвалидов

Управленческое решение согласовано «12» июля 2016 г.

(Протокол №)

Комиссией по координации деятельности по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан», на предмет соблюдения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской», г. Магадан, ул. Лукса, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Замечаний нет	Все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2-5	2-7	Маршрут движения МГН по территории, прилегающей к зданию, проходит местами по неасфальтированным участкам (грунту), местами – по участкам с разрушенным и просевшим асфальтом, имеющим трещины шириной более 0,015 м. В местах пересечения бордюров отсутствуют бордюрные пандусы. На территории отсутствуют информационные знаки и указатели, в т.ч. предупреждающие об опасности (перед колоннами в арке проезда, у приемка входа в подвал). У входа в подвал отсутствует ограждение. Неэксплуатируемые газоны вдоль путей движения МГН не отделены бордюром камнем. Автобусная остановка не имеет схемы движения к объекту	К, О, С	Ремонт и асфальтирование прилегающей территории на маршрутах движения МГН к доступному входу, установка бордюров, информационных знаков, ограждения у приемка входа в подвал, устройство бордюрных пандусов	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	Все	Требуется техническое решение для организации парковочного места доступного для инвалидов вблизи объекта	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие средств информационной поддержки МГН	Все	Привести в соответствие	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (У, Г)	1-5	1-7	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской», г. Магадан, ул. Лукса, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6	8,9	Высота ступеней не соответствует требованиям. Ступени марша имеют неодинаковую геометрию. На лестнице отсутствуют: ограждения марша, цветовая маркировка крайних ступеней, предупредительные тактильные наземные указатели (полосы) перед лестницей	О, С	Требуется техническое решение по реконструкции крыльца с устройством подъемника и приведением в соответствие требованиям	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	–	–	–	–	См. п. 2.1	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	7	10	Размеры входной площадки не соответствуют требованиям. Отсутствует тактильная полоса перед лестничным маршем	К, О, С	См. п. 2.1	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная, тамбурная)	есть	8	11-13	Несоответствие высоты порогов, ширины основных дверных полотен (0,8 м) двухстворчатых дверей и усилия для открывания дверей требованиям. Доводчик не обеспечивает 5 секундной задержки закрывания дверей. Дверные ручки имеют неудобную форму. Светопрозрачное заполнение там-	К, О	Замена дверных блоков, устранение высоких порогов	Текущий ремонт

					бурных дверей не имеет контрастной маркировки			
2.5	Тамбур	есть	8	12	См. п. 2.4	–	См. п. 2.4	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	Отсутствие средств информационной поддержки МГН, в т.ч. цветовой разметки и предупреждающих тактильных полос, знаков доступности	Все	Оборудование средствами информационной поддержки МГН	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г)	6-8	8-13	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проводилось обследование только того входа в здание, который, впоследствии, предполагается приспособить для МГН.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской», г. Магадан, ул. Лукса, д.7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	9-12	14-17	Отсутствуют средства информационной поддержки МГН, в т.ч. предупредительная информация о препятствиях (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей)	Все	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	–	–	–	–	–	–
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	–	–	–	–	–	–
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	–	–	–	–	–	–
3.5	Дверь	есть	9, 10	14, 15	Несоответствие высоты порогов и ширины дверей (0,8 м) требованиям. Дверные ручки имеют неудобную форму для инвалидов. Светопрозрачное заполнение дверей не имеет контрастной маркировки	К, О, С	Замена дверей с приведением в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6*, 8*, 9*, 9-13, 17, 34	14-25	Отсутствуют средства информационной поддержки МГН. Присутствуют высокие пороги в дверях эвакуационных выходов	Все	Установка информационных знаков для инвалидов на путях эвакуации. Устранить высокие пороги на путях эвакуации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	Отсутствуют средства информационной поддержки МГН, в	Все	Привести в соответствие	Текущий ремонт

					т.ч. предупредительная информация о препятствиях			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения в здании (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У, Г)	6*, 8*, 9*, 9-13, 17, 34	14-25	Текущий ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В ходе обследования рассматривался путь движения МГН внутри здания от адаптируемого входа в здание до целевой зоны – кабинета директора, расположенного на 1 этаже.

Внутренние лестницы на предмет соответствия требованиям по доступности МГН не обследовались, т.к. расположены вне путей движения МГН к целевой зоне.

Обследовались кратчайшие пути эвакуации МГН из целевой зоны, не имеющие на своем пути следования лестниц. Таких путей два – через адаптируемый вход в здание, а также через ближайший к целевой зоне выход из здания, расположенный в уровне 1 этажа. Дополнительными путями эвакуации для МГН служат пути через лестничную клетку к запасным выходам. Эвакуация инвалидов категории К по этим путям, в виду наличия лестниц, возможна с использованием средств ТСП или с помощью сопровождающего лица.

Отделка стен на путях эвакуации не соответствует требованиям пожарной безопасности.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской», г. Магадан, ул. Лукса, д.7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	20	26-28	Отсутствует акустическая система информации, информирующие обозначения помещений. Несоответствие высоты порогов и ширины дверей (0,8 м) требованиям.	Все	Оборудование помещения индукционной петлей, информационными знаками. Замена дверных блоков	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения (целевого посещения)	ДЧ-И (К, О, С, У)	20	26-28	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проводилось обследование целевой зоны – кабинета директора, расположенного на этаже здания.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской», г. Магадан, ул. Лукса, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	27, 28	29-37	Ширина дверных проемов, направление открывания дверей, габариты туалетных кабин не соответствуют требованиям. Умывальники имеют неудобную форму для инвалидов. Унитазы не имеют опоры для спины, слив не соответствует требованиям. Отсутствуют однорычажные смесители, поручни, система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянно-го персонала, аварийное освещение	К, О, С, Г	Требуется техническое решение по переустройству и переоборудованию туалетной комнаты	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют средства информационной поддержки МГН	Все	Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)	27,28	29-37	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской», г. Магадан, ул. Лукса, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	Все	Требуется установка визуальных средств информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	Требуется установка акустических средств информации, в т.ч. индукционной петли и знака, подтверждающего доступность зоны для инвалидов со слуховым аппаратом	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	С	Требуется установка тактильных средств информации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Системы средств информации и сигнализации об опасности отсутствуют	Все	Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению